



สັນนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร 0-2669-3254-63 โทรสาร 0-2241-1013, 0-2241-3634

CO-OPERATIVE LEAGUE OF THAILAND

13 PICHAI RD., THANNONNAKORNCHAI SRI DUSIT BANGKOK 10300 TEL. +66(0)2669-3254-63 FAX. +66(0)2241-1013, 2241-3634

ประกาศสັນนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ที่ 12/2568

เรื่อง สอบราคาจัดจ้างซ่อมแซมหลังคาเอียร์เตอร์และดาดฟ้า ชั้น 2 ศูนย์การประชุมรชนี้แจ่มจรัส

ด้วยสັນนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะสอบราคาจัดจ้างซ่อมแซมหลังคาเอียร์เตอร์และดาดฟ้า ชั้น 2 ศูนย์การประชุมรชนี้แจ่มจรัส ตามรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ที่แนบท้ายประกาศนี้

หลักฐานการเสนอสอบราคา

ผู้เสนอราคาสอบราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แนบมาพร้อมกับซองสอบราคา ดังนี้

1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด
2. สำเนาทะเบียนการค้า
3. สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
4. หนังสือบริษัทสนธิ
5. หนังสือมอบอำนาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย

ในกรณีผู้เสนอสอบราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

ทั้งนี้ ให้ผู้เสนอราคารับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทุกรายการ และสັນนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกจ้าง โดยไม่จำเป็นต้องเลือกจ้างจากผู้เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป และพิจารณายกเลิกการสอบราคาได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ตลอดจนถึงโทษผู้เสนอราคาเสมือนผู้ทำงาน

การยื่นซองสอบราคา

ราคาที่เสนอเป็นราคารวม โดยไม่มีการปรับราคาใด ๆ ในระหว่างระยะเวลาของการดำเนินการจัดจ้างและในการเสนอราคาจะต้องรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว โดยกำหนดยื่นซองต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2568 ระหว่างเวลา 10.00 - 11.00 น. กำหนดเปิดซองเวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์การประชุมรชนี้แจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

การทำสัญญาจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องทำสัญญากับสັນนิบาตสหกรณ์ฯ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้าง ให้สັນนิบาตสหกรณ์ฯ ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา

ผู้สนใจติดต่อขอรับทราบรายละเอียด ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สายงานบริหาร ชั้น 2 อาคารสำนักงานสันนิบาตสหกรณ์ฯ เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2568 - วันที่ 7 สิงหาคม 2568 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-6693254-63 ต่อ 1023 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2568



(นางณัชชา จันทรสินิท)

รองผู้อำนวยการ รักษาการ

ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย



โครงการซ่อมแซมหลังคาห้องเชียร์เตอร์

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันศูนย์การประชุมรพีพัฒน์มีพื้นที่ให้บริการด้านห้องพัก และห้องประชุมแก่สมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ หน่วยงานภายนอก และบุคคลทั่วไป ศูนย์การประชุมฯ มีห้องพัก และห้องประชุมไว้รองรับสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมฝึกอบรมกับ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย อีกทั้งเพื่อเป็นการหารายได้ให้กับสันนิบาตสหกรณ์ฯ

ทั้งนี้ ศูนย์การประชุมรพีพัฒน์ยังมีพันธกิจการพัฒนาและปรับปรุงอาคารศูนย์การประชุมฯ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับรองรับสมาชิกสหกรณ์ให้บริการแก่ผู้ที่มาใช้บริการหรือผู้ที่มาใช้บริการ รวมถึงปรับปรุงพัฒนา เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร จากการสำรวจของศูนย์การประชุมฯ เมื่อมีฝนตกหนักจะมีการรั่วซึมของน้ำมาจากหลังคาห้องเชียร์เตอร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของห้องประชุมรพีพัฒน์ 4 และบริเวณโดยรอบของอาคารระหว่างห้องประชุมและส่วนของอาคารที่พัก

ศูนย์การประชุมฯ จึงได้ตั้งแผนงานงบประมาณประจำปี 2568 เพื่อซ่อมแซมหลังคาห้องเชียร์เตอร์และปรับปรุงอาคารศูนย์การประชุมฯ เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำฝนที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อภายในอาคารศูนย์การประชุมฯ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการห้องประชุมไว้รองรับแก่สมาชิกสหกรณ์ และบุคคลภายในและภายนอก
2. เพื่อส่งเสริมศักยภาพการให้บริการที่ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี
3. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการให้บริการ และสร้างความประทับใจแก่ผู้มาใช้บริการ

งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

ชื่อโครงการ โครงการตัดจ่ายจากเงินทุนเพื่อการพัฒนากิจการของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2568 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องพัก/ห้องประชุม ศูนย์การประชุมรพีพัฒน์ ข้อที่ 8 ค่าซ่อมแซมหลังคาห้องเชียร์เตอร์

รายละเอียดและขอบเขตงานซ่อมแซมหลังคาห้องเชียร์เตอร์ ดังนี้

1. งานซ่อมแซมร่องน้ำโดยรอบหลังคา

1.1 ลักษณะโดยทั่วไป

ร่องน้ำโดยรอบหลังคามีสภาพเก่าชำรุดมีเศษขยะเศษดินโดยรอบ มีการอุดตันของท่อระบาย และมีรอยร้าวในบางจุด ทำให้การระบายน้ำไม่ดีพอ จึงรั่วซึมลงห้องประชุม

1.2 ขนาดพื้นที่ 438 ตารางเมตร

1.3 ลักษณะงาน

1.3.1 ทำความสะอาดร่องน้ำและผนัง

1.3.2 ฉาบด้วยปูนซีเมนต์แต่งผิวบาง (สกินโค้ท : Skim Coat)

- 1.3.3 ลงผ้าใยตาข่ายแล้วทาด้วยสีกันซึม
- 1.3.4 เทซีเมนต์กันซึมชนิดยืดหยุ่น ความหนา 10 มิลลิเมตร
- 1.3.5 ทาสีผนังร่องน้ำ (สีระบุภายหลัง)
- 1.3.6 ทะลวงท่อที่อุดตัน
- 1.3.7 เก็บรายละเอียดให้เรียบร้อย

2. รอยร้าวบริเวณหลังคา

- 2.1 ขนาดพื้นที่ ความยาว 40 เมตร
- 2.2 ลักษณะงาน
 - 2.2.1 สกัดพื้นเก่าออกและทำความสะอาด
 - 2.2.2 ฉาบด้วยปูนซีเมนต์แต่งผิวบาง (สกินโค้ท : Skim Coat)
 - 2.2.3 ลงผ้าใยตาข่าย
 - 2.2.4 ทาน้ำยากันซึมพร้อมทาสี

3. ผนังร่องน้ำ (ปูนผนังเก่ากะเทาะ)

- 3.1 ขนาดพื้นที่ประมาณ 20 ตารางเมตร
- 3.2 ลักษณะงาน
 - 3.2.1 ทำความสะอาดผนังที่กะเทาะ และหลุด
 - 3.2.2 ฉาบปูน
 - 3.2.3 ทากันซึม
 - 3.2.4 พร้อมทำความสะอาดให้เรียบร้อย

4. คาดฟ้าบริเวณพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างห้องประชุมกับอาคารห้องพัก

- 4.1 ขนาดพื้นที่ ประมาณ 60 ตารางเมตร
- 4.2 ลักษณะงาน
 - 4.2.1 ทำความสะอาดพื้นที่
 - 4.2.2 ฉาบด้วยปูนซีเมนต์แต่งผิวบาง (สกินโค้ท : Skim Coat)
 - 4.2.3 ลงผ้าใยตาข่ายแล้วทาด้วยสีกันซึม
 - 4.2.4 เทซีเมนต์กันซึมชนิดยืดหยุ่น ความหนา 10 มิลลิเมตร
 - 4.2.5 เก็บรายละเอียดให้เรียบร้อย

5. งานติดตั้งบันไดเพื่อความสะดวกในการขึ้นไปดูแลซ่อมบำรุง

- 5.1 ขนาดบันได จำนวน 3 ชุด
 - 5.1.1 ชุดที่ 1 ขนาดสูง 5.4 เมตร กว้าง 0.60 เมตร
 - 5.1.2 ชุดที่ 2 ขนาดสูง 2 เมตร กว้าง 0.60 เมตร
 - 5.1.3 ชุดที่ 3 ขนาดสูง 4.5 เมตร กว้าง 0.60 เมตร

- 5.2 ใช้เหล็กกลมหนา 2.3 มิลลิเมตร ขนาด 1.5 x 1.5 นิ้ว
- 5.3 ยึดด้วยพุกเหล็กพร้อมทาสีกันสนิมสีเทา
- 5.4 ทาสีจริงจำนวน 2 รอบ
- 5.5 พร้อมติดตั้งในพื้นที่

6. การเสนอราคา

- 6.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
- 6.2 หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีผู้เสนอราคามอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการแทน
- 6.3 ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกหรือแบบรูปและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เสนอราคา ให้ชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณา
- 6.4 ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งหมดไว้ด้วยแล้ว
- 6.5 ผู้เสนอราคาต้องจัดทำเอกสารหลักฐานสำหรับการเสนอราคาต่อสนับนิตสหกรณ์ฯ
- 6.6 ผู้เสนอราคาทีชนะการเสนอราคาต้องวางเงินมัดจำประกันงานให้สนับนิตสหกรณ์ฯ จำนวน 5% ของเงินค่าจ้างดำเนินการ

7. สถานที่ก่อสร้าง

อาคารศูนย์การประชุมรชนีแจ่มจรัส ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เลขที่ 13 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

8. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์การประชุมรชนีแจ่มจรัส สายงานบริหาร สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 669 3254 - 60 ต่อ 1053